

Sostituzione tappini specchietti!

Ciao a tutti! Non credo di essere l'unico ad aver smarrito i tappini degli specchietti del mio TDM 850 e all'inestetismo si è aggiunto anche un problema di ruggine. L'idea è la seguente: usare i gommini dei pistoncini delle siringhe da 20ml per rimpiazzare i tappini degli specchietti, che hanno lo stesso diametro!
Considerato che i tappi non sono disponibili come ricambio, credo sia una buona idea.

La ricetta per la soluzione è semplice:

INGREDIENTI:

- 2 siringhe da 20ml comprate in farmacia (pagate 56 cent)
- 1 cutter per la lavorazione.
- Un TDM 850

PREPARAZIONE:

Tagliare la base del gommino con il cutter, procurando una svasatura che ne permetterà l'inserimento sul bullone dello specchietto. Una spruzzata di silicone spray, o di olio siliconico, dovrebbero mantenere la gomma lucida nel tempo.



Questo era il manubrio del TDM prima del trattamento.
I bulloni degli specchietti iniziavano ad ossidarsi.



Questo è invece l'effetto finale!



Vi assicuro che il risultato è OTTIMO! Considerato poi che l'unico costo è stato quello delle due siringhe, appena 0,56 euro, credo si possa provare!

Un Saluto, - CattiVit - TDM 850 '99 blu electric.